



**OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ PP**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**  
**LABORATORIUM POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO**  
ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A/U2, 30-348 KRAKÓW  
tel.: +48 603 57 77 88, +48 603 18 77 88,  
www.ppkraow.pl, e-mail: artur@ppkraow.pl, marek@ppkraow.pl



AB 286

## ERRATA

DO SPRAWOZDANIA NR: PP-PS/24-04-64

Na stronie nr 2 jest:

*Tabela 1.2. Parametry radiolinii:*

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24					
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne					
Linia radiowa				Antena					
Lp.	Typ nadajnika	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstal. [m]	LON	LAT
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	0.6-80(A80S06)	0,6		37	22°42'57.05"E	50°01'42.17"N

powinno być:

*Tabela 1.2. Parametry radiolinii:*

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24					
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne					
Linia radiowa				Antena					
Lp.	Typ nadajnika	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstal. [m]	LON	LAT
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	0.6-80(A80S06)	0,6	0	37	22°42'57.05"E	50°01'42.17"N

*Pozostała część sprawozdania pozostaje bez zmian.*

*Opracowanie erraty:* mgr inż. Mateusz Piechaczek

*Przegląd oraz autoryzacja:* mgr inż. Artur Zając

Kraków, dn. 10.05.2024 r.

Otrzymują:

1 x Zleceniodawca (wersja cyfrowa)

1 x PP aa (wersja cyfrowa)